

RENOLIT radí: Jak správně čistit exteriérové fólie



Společnost RENOLIT je popřední světový výrobce plastových fólií a příbuzných výrobků pro technické aplikace. V centru pozornosti odborníků RENOLIT je nejen výjimečná kvalita jejich výrobků, ale i zákazník. Jedním z důkazů této filozofie je soubor jednoduchých pravidel, díky nimž lze velice snadno a s použitím běžných prostředků očistit povrch fólií pro vnější použití.

Společnost **RENOLIT** představuje nenáročný a efektivní způsob čištění exteriérové fólie od barvy, omítky, zbytků lepidla apod., aniž by byla nutná odborná pomoc. Základní pravidlo při čištění exteriérové fólie zní: Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které mají rozpouštěcí účinek. Naruší se tak kontakt lepidla s profilem, což způsobuje poškození. Rovněž nesmějí být použity žádné brusné materiály, benzin nebo ostré nástroje, které zanechávají trvalé mechanické stopy. Přílišné drhnutí a tření může zničit strukturu fólie, popřípadě vytvořit na povrchu fólie vlasové trhliny, které naruší její vzhled.

PRACOVNÍ POSTUP

1 Očištění povrchu fólie

Na samotné čištění fólie postačí nástroje a prostředky běžně dostupné v domácnosti. Použijte vodu z vodovodu a saponát na mytí nádobí (je zakázáno používat agresivní čisticí prostředky). Tímto způsobem lze vyčistit cement, minerální omítky a fasádní barvy

z povrchu fólie. Tímto způsobem však nelze čistit polyuretanovou pěnu a různé syntetické omítky.

2 Opláchnutí povrchu fólie

Znečištěný povrch fólie opláchněte rozprašovačem naplněným teplou vodou z vodovodu. Nepokoušejte se ale z povrchu odstranit částice, které se na něm nacházejí, mohli byste povrch poškrábat.

3 Aplikace saponátu

Po opláchnutí povrchu teplou vodou rukou naneste na znečištěná místa saponát. Jemně ho vetřete.

4 Odstranění nečistot

Na zvlhčený povrch naneste vlhký novinový papír. Nechte ho na znečištěném místě působit minimálně 5 minut. Během této doby povrch papíru několikrát navlhčete teplou vodou. Působením různých povrchových napětí a následným šokem se spojení naruší.

5 Druhé čištění

Z povrchu opatrně odstraňte papír. Místo opláchněte větším množstvím teplé vody. Znečištění z povrchu fólie opatrně odstraňte jemnou houbičkou nebo hadříkem. Je důležité fólii neustále oplachovat vodou, aby byly veškeré abrazivní části okamžitě odplaveny.

6 Opláchnutí

Naposledy opláchněte povrch fólie teplou vodou. Jsou-li všechny nečistoty z povrchu odstraněny, přetřete ho nasucho. Buďte

důslední, jinak hrozí, že všechny abrazivní části budete roztírat po povrchu fólie.

Odborník radí

Tímto způsobem je možno po skončení výstavby úspěšně vyčistit lepidlo na obklady, omítku či fasádní barvu. Vyzbrojte se trpělivostí a časem. Při nešetrném čištění může být fólie nenávratně poškozena. Dobrých výsledků v krátkém čase lze docílit pomocí parního čističe. Je ale třeba používat ho s rozvahou. Před čištěním na stavbě doporučujeme vyzkoušet si nejprve celý proces na vzorku fólie.

Polyuretanovou pěnu z okna neodstráňte bez poškození fólie. Práce s tímto materiálem proto vyžaduje mimořádnou pozornost.



Rely on it.

RENOLIT Tábor s.r.o.

Farského 888/15

390 02 Tábor (CZ)

e-mail: tabor@renolit.com

www.renolit.com